



川崎交通速報

第3号


令和7年10月17日

川崎警察署交通課

原付とクレーン車が衝突し、原付運転手が轢過

死亡事故発生

令和7年10月15日（水）午前5時55分頃（雨天）、川崎区浅田4丁目の東京大師横浜線上において、片側三車線の第三通行帯を進行中の原付が第二通行帯に斜走し、第二通行帯を走行中のクレーン車と衝突し、運転手が亡くなる死亡事故が発生しました。



★事故防止のために★

・雨天時の運転には要注意

雨天時は、路面が濡れていて晴天時よりもブレーキの制動距離が長くなります。さらに、視界も悪く周囲の状況も見えにくくなるため、雨天時には普段よりも速度の出しすぎに要注意です。

・車両点検の実施

長く乗っていると、タイヤの溝が少なくなると滑りやすくなり、事故の原因にもなります。車両乗車前にはタイヤ等に異常がないか点検をして、異常発見時にはお店で見てもらうようにしましょう。

車検が必要ない車両でも定期的に点検することが必要です。